

FOTOGRAFIA 2001

FOTOGRAFIA 2019

EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIONADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

DEMOLIÇÃO COM SUBSTITUIÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

EQUIPAMENTO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

EXCEÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

Edifício exceção por se tratar de um equipamento com uma imagem distinta dos demais destinados a habitação e arrumos, contudo a sua imagem integra o contexto urbano onde se integra.
 Edifício propriedade do Município de Penela.
 Funciona o Centro de BTT que apoia rotas e percursos.

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

EQUIPAMENTO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

EXCEÇÃO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM


TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

Edifício exceção por se tratar de um equipamento com uma imagem distinta dos demais destinados a habitação e arrumos, contudo a sua imagem integra o contexto urbano onde se integra.
Edifício propriedade da Fabrica da Igreja.
Equipamento religioso – Capela.

FOTOGRAFIA 2001

FOTOGRAFIA 2019

EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

Edifício uso complementar à Casa do Zé Sapateiro (TER)

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

Casa do Zé Sapateiro (TER)

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

Edifício uso complementar à Casa do Zé Sapateiro (TER)

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

SEM CONDIÇÕES DE USO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

A07 E A08, integram a mesma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

SEM CONDIÇÕES DE USO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA


OBSERVAÇÕES:

A07 E A08, integram a mesma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

SEM CONDIÇÕES DE USO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

SEM CONDIÇÕES DE USO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

SEM CONDIÇÕES DE USO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

SEM CONDIÇÕES DE USO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIONADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

A15 E A16, integram a mesma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

A15 E A16, integram a mesma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

B 01

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

B01, B02 e B03, integram a mesma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

B01, B02 e B03, integram a mesma unidade funcional

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

B 03

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

B01, B02 e B03, integram a mesma unidade funcional

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

B 04

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

B04, B05, integram a mesma unidade funcional


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

B 05

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

B04, B05, integram a mesma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

B 08

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

B08 e B09, integram a mesma unidade funcional

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

B 09

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

B08 e B09, integram a mesma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

B 20

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE TOTAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

C 05

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

C 09

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

D 01

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

D01, D02, D03 e D04 - Casas Vale do Ninho - Alojamento

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

D01, D02, D03 e D04 - Casas Vale do Ninho - Alojamento

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

D01, D02, D03 e D04 - Casas Vale do Ninho - Alojamento

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

D01, D02, D03 e D04 - Casas Vale do Ninho - Alojamento

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO DE COBERTURAS E FACHADAS

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

DEMOLIÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE TOTAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE TOTAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

E 06

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO


BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO


RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

F 01

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIDO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

F 02

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO


OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

F 07

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

F 09

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIONADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

MANUTENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE TOTAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE TOTAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

F 18.01

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE TOTAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

SIM

TIPO DE USO

HABITAÇÃO / TURISMO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO


OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

F21, F22 e F23 constituem uma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU


TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

F21, F22 e F23 constituem uma unidade funcional

FOTOGRAFIA 2001

FOTOGRAFIA 2019

EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

ALTERAÇÃO DE USO

TIPO DE USO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ESTADO DE CONSERVAÇÃO


TIPO DE OCUPAÇÃO

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO


NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 01

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RUÍNA

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:


CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 02

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 03

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

G03 e G04 constituem uma unidade funcional

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 04

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

G03 e G04 constituem uma unidade funcional

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 05

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

G05 e G06 constituem uma unidade funcional

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 06

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO INTEGRAL

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

G05 e G06 constituem uma unidade funcional

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 07

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO


OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 09

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

DISSONANTE PARCIAL

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO


OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 11

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

RAZOÁVEL

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

CÓDIGO DA CONSTRUÇÃO

G 12

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

NÃO

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

SEM INTERVENÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

ARRUMOS / CURRAIS

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

MAU

TIPO DE OCUPAÇÃO

NÃO UTILIZADA / DEVOLUTA

OBSERVAÇÕES:

FOTOGRAFIA 2001



FOTOGRAFIA 2019



EVOLUÇÃO RELATIVAMENTE À ANÁLISE EFETUADA EM 2001

EDIFÍCIO INTERVENCIÓNADO APÓS 2001

SIM

TIPO DE INTERVENÇÃO EFETUADA

REQUALIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO

ALTERAÇÃO DE USO

NÃO

TIPO DE USO

HABITAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO EM TERMOS URBANÍSTICOS

ACOMPANHAMENTO

ESTADO DE CONSERVAÇÃO

BOM

TIPO DE OCUPAÇÃO

OCUPADA / UTILIZADA SAZONALMENTE

OBSERVAÇÕES: